



最新技術・AIデジタル画像解析 オイルパーティクルカウンター

ウェブサイトは
こちらから！



オイルパーティクルカウンター をオンライン設置

リモート遠隔地の事務所から、清浄度レベルだけではなく
オイル内の画像を取得し、リアルタイムで常時監視！



風力発電先進国のヨーロッパでの稼働状態に関する統計によれば、全メカニカルトラブルの内、実に42.8%がギアボックスの故障に由来するものであると報告されています。

米国エネルギー省傘下の国立再生可能エネルギー研究所は、殆どのケースで潤滑油中に浮遊する金属粉などのコンタミがギアの摩耗連鎖を引き起すことに依るものとし、如何に潤滑油の清浄度管理が重要であるかを指摘しています。

ギア焼き付きの様子

